



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

14. Juni 2011
am

- 000 006 -
bei km

1140210
Betriebs-Nr.

Tachometerwechsel

_____ am

_____ bei km



Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Werksauslieferung
i.A. des Händlers
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart



Fahrzeugdaten

712-0113 DE

WPOZZZ **99ZCS760263**

997 420

MA170- C CG150- 20

LM7W AT

C00 XDA XMZ XSH 026
140 220 250 342 377
378 422 498 603 608

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- ☒ Zwischenwartung
- ☐ Wartung
- ☐ Zündkerzenwechsel
- ☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 15.5.15
 Auftrag Nr. 80795
 bei km 30726
 gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE ZENTRUM FLUGHAFEN STUTTGART

Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH
 Karl-Benz-Straße 15
 70794 Filderstadt-Bernhausen
 Tel. 0711 / 70 70 80-0, Fax 0711 / 70 70 80-80
 Stempel

- ☐ Zwischenwartung
- ☐ Wartung
- ☐ Zündkerzenwechsel
- ☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 10-9-2019
 Auftrag Nr. 50210
 bei km 80571
 gegen Berechnung ausgeführt.

AUTOS ORTASA, S.L.
 PORSCHE BILBAO
 48960 GALDAKA
 Tino.: 94.474.57.80
 Stempel

- ☐ Zwischenwartung
- ☒ Wartung
- ☒ Zündkerzenwechsel
- ☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 15.06.2015
 Auftrag Nr. 4265
 bei km 63582
 gegen Berechnung ausgeführt.

Porsche Zentrum Flughafen Stuttgart

Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH
 Karl-Benz-Straße 15
 70794 Filderstadt-Bernhausen
 Tel.: 0711 / 70 70 80-0, Fax: 0711 / 70 70 80-80
 Stempel

- ☐ Zwischenwartung
- ☒ Wartung
- ☐ Zündkerzenwechsel
- ☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 08/10/2021
 Auftrag Nr. 5537121
 bei km 89279
 gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
 CENTRO PORSCHE MADRID NORTE
 Avda. Burgos, 87
 28050 Madrid
 Tel. 91 203 54 10 - Fax: 91 203 54 12
 C.I.F. B-8195 Stempel

- ☒ Zwischenwartung
- ☐ Wartung
- ☐ Zündkerzenwechsel
- ☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 11.09.2017
 Auftrag Nr. 4584
 bei km 80267
 gegen Berechnung ausgeführt.

Porsche Zentrum Böblingen
 Hahn Sportwagen
 Böblingen GmbH
 Konrad-Adenauer-Str. 7
 71034 Böblingen
 www.porsche-boeblingen.de
 Stempel

- ☐ Zwischenwartung
- ☐ Wartung
- ☐ Zündkerzenwechsel
- ☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am _____
 Auftrag Nr. _____
 bei km _____
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

Bremsflüssigkeitswechsel

am 20.4.13

Auftrag Nr. 79453

bei km 28427
gegen Berechnung ausgeführt.

Castrol SRF
**PORSCHE ZENTRUM
FLUGHAFEN STUTTGART**
Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH
Karl-Benz-Straße 15
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: 0711 / 70 70 80-0 Fax 0711 / 70 70 80-80
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Bremsflüssigkeitswechsel

am 15.06.2015

Auftrag Nr. 4265

bei km 63582
gegen Berechnung ausgeführt.


**Porsche Zentrum
Flughafen Stuttgart**
Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH
Karl-Benz-Straße 15
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: 0711 / 70 70 80-0 Fax: 0711 / 70 70 80-80
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 06/10/21

Auftrag Nr. 5537

bei km 89249
gegen Berechnung ausgeführt.


PORSCHE
CENTRO PORSCHE MADRID NORTE
Avda. Burgos, 87
28050 Madrid
Tel. 91 203 54 10 - Fax 91 203 54 12
CIF B-81911836
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 11.09.2017

Auftrag Nr. 4584

bei km 80267
gegen Berechnung ausgeführt.

Porsche Zentrum Böblingen
Hahn Sportwagen
Böblingen GmbH
Königsplatz 1
71034 Böblingen
www.porsche-boeblingen.de
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – **ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden** – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am

15.5.13

bei km

30726

**PORSCHE ZENTRUM
FLUGHAFEN STUTTGART**
Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH
Karl-Benz-Straße 15
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel. 0711 / 70 70 80-0, Fax 0711 / 70 70 80-80

Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am

15.06.2015

bei km

63582

**Porsche Zentrum
Flughafen Stuttgart**
Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH
Karl-Benz-Straße 15
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: 0711 / 70 70 80-0, Fax: 0711 / 70 70 80-80

Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am

11.09.2017

bei km

80267

Porsche Zentrum Böblingen
Hahn Sportwagen
Böblinger GmbH
Konrad-Zug-Str. 1
71034 Böblingen
www.porscheboeblingen.de

Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am

bei km

Stempel

Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am

bei km

Stempel

Nachweis über Prüfung des Airbagsystems/Austausch von Bauteilen

Prüfung/Austausch

am 15.06. 2015

**Porsche Zentrum
Flughafen Stuttgart**
Hahn Sportwagen Hilderstadt GmbH
Karl-Benz-Steig 15
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: 0711 / 70 70 80-0, Fax: 0711 / 70 70 80-80

Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer
nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Prüfung/Austausch

am _____

Stempel

Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer
nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Prüfung/Austausch

am _____

Stempel

Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer
nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems

Service Aktionen

* Aktions Code

Bezeichnung* 4302

am 28.9.2011

durchgeführt.

Betriebs-Nr. 1150070

PORSCHE ZENTRUM

LEONHARDEN STUTTGART

Hahn Sportwagen Filderstadt GmbH

Karl-Benz-Straße 15

70734 Filderstadt-Bernhausen

Tel. 0711/70 70 80-0, Fax 0711/70 70 80-80

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____

am _____

durchgeführt.

Betriebs-Nr. _____

Stempel