



Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Consejería de Industria y Trabajo

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
TOLEDO
ESTACIÓN N° 4503

MATRÍCULA

Número de identificación **WP0ZZZ99Z7S72**

Clasificación del vehículo:

1000 TURISMO

N.º CERTIFICADO

2008004684

Marca:	PORSCHE	Clase:	C. H.: e13*2001/116*0137*05
Tipo:	997	Altura total (mm):	1.290
Variante:	CB12/01	Anchura total (mm):	1.808
Denominación comercial:	911 CARRERA S	Via anterior/posterior (mm):	1.486/1.511 (2)
Tara (Kgfi):	1.535	Longitud total (mm):	4.427
MTMA/MMA (Kgfi):	1.865	Voladizo posterior (mm):	1.055
MTMA/MMA 1.º E (Kgfi):	775	Distancia eje 1.º/2.º (mm):	2.350
MTMA/MMA 2.º E (Kgfi):	1.180	Distancia eje 2.º/3.º (mm):	----
MTMA/MMA 3.º E (Kgfi):	----	Distancia eje 3.º/4.º (mm):	----
MTMA/MMA 4.º E (Kgfi):	----	Distancia 5.ª rueda/últ. (mm):	----
MMR S/F, C/F (Kgfi):	---/---	Motor: Marca:	PORSCHE
Neumáticos:	4 - (1)	Tipo:	G - M97/01
N.º de asientos:	CUATRO	N.º Cilindros/Cilindrada (cm³):	6/3.824
Volumen de bodega:	----	Potencia fiscal/real (C. V. F./KW):	23,11/261

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Por el Organismo Inspector,




Fecha: **29/01/2008** Valedera por: **28/06/2011**

Observaciones y reformas autorizadas:

- * Vehículo usado procedente de la U.E. (ALEMANIA).
- * Fecha de 1ª matriculación en país de origen, según documentación aportada: 28-06-2007.
- * (1) Neumáticos: 235/35ZR19 87Y Delante con 295/30ZR19 100Y (XL) Detrás; 235/35ZR19 87Y Delante con 305/30ZR19 102Y (XL) Detrás.
- * (2) 1.496/1.544 mm. Equipado con Cambio Automático y Techo Abrible.
- * El facsímil del n° de bastidor es el tomado del vehículo en el momento de la inspección.

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Mod. T/ITV/A



ESPAÑA

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA	
Fecha de inspección: 23 DES. 2011 Valedera hasta/por: 23-12-2013 N.º informe inspección: 40. Km. 605267 Firma: (Sello)	Fecha de inspección: Data/Fecha: 08/02/2014 Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 08/02/2016 N.º informe inspección: GI09201412148 / Favorable 3745FZP Km: 56.282 Est.: GI09 PREVENCONTROL (RVSA)		
Fecha de inspección: Data/Fecha: 20/02/2016 Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 20/02/2018 N.º informe inspección: GI06201611369 / Favorable 3745FZP Km: 78.293 Est.: GI06 PREVENCONTROL (RVSA)	Fecha de inspección: Data/Fecha: 09/02/2018 Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 09/02/2019 N.º informe inspección: GI06201810807 / Favorable 3745FZP Km: 99.743 Est.: GI06 PREVENCONTROL (RVSA)		
Fecha de inspección: Data/Fecha: 09/02/2019 Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 09/02/2021 N.º informe inspección: GI06201911063 / Desfavorable 3745FZP Km: 111.724 Est.: GI06 PREVENCONTROL (RVSA)	Fecha de inspección: FAVORABLE Valedera hasta/por: itv: 0810 Cadeuca: 07/03/2019 3745FZP N.º informe inspección: 111892 Km Insp: 00003128477 61082T20012G0350 		
Fecha de inspección: Data/Fecha: 15/02/2020 Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 15/02/2021 N.º informe inspección: GI06202012113 / Favorable 3745FZP Km: 122.173 Est.: GI06 PREVENCONTROL (RVSA)	Fecha de inspección: Favorable Valedera hasta/por: itv: 0810 Cadeuca: 19/03/2021 3745FZP N.º informe inspección: 125672 Km 0816IN000380543 ITV - 0816 		

INSPECCIONS TÈCNIQUES / INSPECCIONES TÉCNICAS

Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello

FULL ADDICIONAL DE TARGETES ITV Nº
HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV Nº

Núm. de bastidor:
Nº de bastidor:



Núm. matricula:
Nº de matricula:

3745FZP

Núm. de targeta ITV / Núm. Certificat precedent:
Nº. de tarjeta ITV / Nº. Certificado precedente:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Favorable
3745FZP

130273 Km
0816IN000461183
ITV - 0816

F.In.: 22/02/2022
Cad.: 19/03/2023



GI06202319220 / Favorable
ITV 1706
3745FZP (E)
18/03/2023
Validesa/Validez:
18/03/2024



Favorable

3745FZP
142.118 Km
2842IN000052920
ITV - 2842
F.In.: 20/02/2024
Cad.: 20/02/2025
5083



Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello