



PORSCHE

Wagen afgeleverd

Op 24-05-2016

20 KM
bij kilometerstand

2|0|2|3|1|5|8
bedrijfsnr.

Snelheidsmeter vervangen

Op _____

_____ bij kilometerstand

RS MOTORS N.V. - S.A.
 PORSCHE CENTRE WEST-VLAANDEREN
 Elsstraat 1A
 B-8770 Ingelmunster

Stempel van de officiële dealer

Stempel van de officiële dealer

Voertuiggegevens

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	3768263
FIN VIN	WP1ZZZ92ZGLA1
TYP TYPE	92AAE1
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	CGEA / A0604
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	9Q
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	LC
FARBCODE COLORCODE	M7W

7P5.010.803.Q

FIN / VIN 

Stempel van de officiële dealer

Bewijs van remvloeistofvervangning. De remvloeistof ten minste elke 2 jaar vervangen.

Remvloeistof vervangen

Op 16/05/18



opdrachtnr. 184344

bij kilometerstand 17.504
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op 14/04/2020



opdrachtnr. 214 896

bij kilometerstand 28266
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens alle 2 jaar – **zonder bijkomende kosten voor de klant** – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 16/05/11

bij kilometerstand 17.509



Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 14/01/2020

bij kilometerstand 28266




Kortrijkstraat 155A
B-8770 Ingelmunster

Stempel

Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op 18.03.23

bij kilometerstand 79353



Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel